



REGIONE BASILICATA



COMUNE di POMARICO

(Provincia di Matera)

**LAVORI DI SISTEMAZIONE GEOTECNICA DELLE AREE IN
FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE
NEL COMUNE DI POMARICO**

(D.P.C.M. del 09/04/2021 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2019)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progettazione e Direzione Lavori

Ing. Maurizio DE VINCENZI

*Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e progettazione:*

Ing. Donato Vito PETRALLA

Consulenza geologica:

Dott. Geol. Michele Colasurdo

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Michele CAVALIERI

3.4

A

1:1000

Ottobre 2023

-

C008/2022

codice elaborato

revisione

scala

data

aggiornam. e/o revisione

commessa

Titolo elaborato:

GEOLOGIA, GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA, IDROLOGIA E IDRAULICA

CARTA GEOLITOLOGICA

A	Emissione	Ottobre 2023	Dott.Geol. M.Colasurdo	Ing. M. Latino	Ing. M. De Vincenzi
<i>revisione</i>	<i>descrizione</i>	<i>data</i>	<i>redazione</i>	<i>verifica</i>	<i>validazione</i>



Studio Tecnico
Ing. Maurizio De Vincenzi
Servizi Tecnici di Ingegneria

Via Libero Testa n. 53/A - 86170 Isernia - Tel. 0865403434 - Fax. 0865415012
ing.devincenzi.maurizio@gmail.com - C.F. DVN MRZ 63L17 E335E - P.I.V.A. 00347180945



Azienda certificata ISO 9001:2015 - N° 2680
Azienda certificata ISO 14001:2015 - N° 25811
Azienda certificata ISO 45001:2018 - N° 3144

ente di certificazione
Accreditato ai sensi
della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17024:2012
Certificazione della figura professionale
dell'Ecoprogettista (ECOPRG) N°AEP047



REGIONE BASILICATA
 COMUNE DI POMARICO



CARTA GEOLITOLOGICA

RELAZIONE GEOLOGICA
 SISTEMAZIONE GEOTECNICA DELLE AREE IN FRANA
 A VALLE DI C.so VITTORIO EMANUELE NEL COMUNE DI POMARICO

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARICO

IL GEOLOGO
 Dott. Geol. Michele COLASURDO

CARTA GEOLITOLOGICA (Scala 1:1.000)

Legenda

Litologia

- Materiali di riporto: terreni di natura limo-sabbiosa con litoclasti di natura arenitica con trovanti, in assetto caotico. Presenti materiali di risulta del comparto edile.
- Detrito di natura limo-sabbiosa con argilla. Poco coerente. Presenza di ciottolotti. Colore da ocra a rossastro.
- Sabbie limose in alternanza a limi sabbiosi, color ocra a luoghi rossastre.

Elementi lineari

- Traccia di sezione
- Opere in c.a. (su pali)
- Micropali

